



1									2									3											
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>												EPOCA <u>sec. XIX</u>						1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ <u>Meroni</u> VIA <u>Broseta</u>												N. CIV. <u>48</u>						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 5 1 6		
CATASTO <u>Bergamo f.10;mp.109</u>												USO ATTUALE <u>abitazione</u>						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO		
PROPRIETÀ <u>privata</u>												STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COBERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>			a b c d e		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>												piano terreno						1 2			3								
PROTEZIONE PROPOSTA												resto dell'edificio						1 2											
<u>Fronte su strada</u>												spazi liberi						1 2											
												DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI											
<u>Edificio del XIX secolo, in cortina antica</u>												<u>Edificio in cortina a pianta rettangolare. Altezza di quattro piani .77</u>						<u>Solai in legno.</u>											
<u>Fronte roggia: trasformato in veranda il ballatoio al secondo piano con serramenti in ferro e vetro</u>												<u>Tetto a due falde. Fronte sud arretrata rispetto alla roggia. Tre ordini di ballatoi .A ovest torre di gabinetti esterni</u>						<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi</u>											
<u>Fronte su strada: al 1° piano apertura arcuata parzialmente murata e con inferriata nell'arco</u>												<u>Fronte strada: a piano terra due aperture ad arco ribassato (una di ingresso) lieve bugnatura e marcapiano</u>						<u>Su fronte strada finestre con contorni in arenaria</u>											
<u>Nel giardino (lato est) piccola costruzione</u>												<u>Piani superiori: finestre rettangolari. Comignolo centrale sulla facciata. Vano scale a ovest</u>						<u>Serramenti in legno</u>											
PROPRIETARIO ATTUALE												CARATTERISTICHE E CONTESTO: <u>giardino con alberi (v. osservazioni sch. 01.1.05.17)</u>						<u>Zoccolatura in arenaria scalpellata</u>											
BIBLIOGRAFIA												negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.						<u>Scale con gradini e pianetottoli in arenaria</u>											
DOCUMENTI ANNESSI																		<u>Fronti intonacate</u>											
<u>NEG. 89.4/80.34</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO											
																		<u>Sistemare il giardino</u>											
																		OSSERVAZIONI											
																		REDDATA DA <u>G.M. Labaa-aprile 1973</u>											
																		REVISIONATA DA <u>V. Zanella-maggio 1973</u>											
																		VISTA DA											
1									2									3											