



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII(?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Broseta																		N. CIV. 44									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime									0 1 1 0 5 1 8																	
CATASTO Bergamo f.10;mp .684																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito probabilmente nel XVII secolo																		Edificio in cortina a pianta rettangolare molto allungata									Muratura mista																										
Rifatti i balconi																		Altezza di quattro piani.Tetto a due falde.Fronte strada:portale arcuato e finestre rettangolari									Solai intetto in legno																										
																		Fronte roggia:tre ordini di balconi e torre di gabinetti esterni verso est;grandi porte finestre al 1° e 2° piano.Veranda al 1° piano									Manto in coppi																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Fronti intonacate																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Serramenti delle finestre del fronte su strada originali									Balconi in cemento su putrelle di ferro.Serramenti in legno																										
																		Cortile a giardino con ringhiera al piano terra fino a filo di roggia									Fronte strada:portale,contorni,finestre e zoccolo in arenaria																										
BIBLIOGRAFIA																											PROPOSTE DI RESTAURO																										
																											Levare dall'androne il linoleum,normalmente visibile dall'esterno																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									OSSERVAZIONI																										
NEG.86.28a/80.36																											Per il giardino v.osservazioni scheda n.01.1.05.17																										
																											REDAITTA DA G.M.Labaa-aprile 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										

