





1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII(?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA Broseta																		N. CIV. 42									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.10;mp.683-682																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE scuola privata,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COBERTURE						UMIDITÀ						NUMERO SCHEDA											
																								0 1 1 0 5 1 9											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									GRADO								
																		spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio probabilmente del XVIII seco- lo.Riveduto nei primi anni del XX seco- lo.(forse sopraelevato di un piano a nord).Lato ovest del cortile con terraz- za e veranda sovrastante(prima metà sec.XX) Chiusura del lato est del portico nel cortile ad uso garage aggettante al 1° e 2° piano.Portale a 3°.Fronte roggia:due piani(tre ai lati centrale balconcino al 3° piano																		Edificio in cortina con fronti su strada e a filo roggia Serio.Pian- ta irregolarmente rettangolare con cortile interno quadrato.Copertu- ra a padiglione e a due falde.Fron- te strada:4 piani,finestre quasi quadrate con inferriate lavorate al piano terra e con coronamento tutto sesto.Marcapiano tra il 2° e 3°.Ballatoio al 2° piano.Nella parte									Muratura mista,intonacata.Solaio in legno.Volte a botte al piano terra. Copertura in legno e manto in coppi Colonne del portico in arenaria.Serra- menti in legno alcuni originali('700) Sottogronda e mensole in legno lavorate Verso strada zoccolatura in cemento pic- chiettato.Cortile lastricato in arena- ria.Pavimento dell'androne in mattonell di cemento.Scale in arenaria e in marmo								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		In fondo all'androne con volta a crociera nicchia con busto in gesso di Cristo.Nel cortile piccola colon- na in arenaria.Sotto il portico,la-									Sistemare intonaci e tinte del cortile Idrorepellenti sulle colonne Veranda sulla terrazza chiusa da vetri colorati.Portone d'ingresso in legno sculpto.A livello della roggia apertu- ra ad arco ribassato con cancello in ferro immette nei sotterranei.Sopra un' apertura un oblò.Cornice sottogronda. Cortile con tre lati porticati su colonne ad archi leggermente ribassati. Sul lato ovest apertura continua con terrazza e veranda sovrastante								
DOCUMENTI ANNESSI																		MODANATURE E DECORAZIONI NEI SOFFITTI									REDATTA DA G.M.Labaa-aprile 1973								
NEG.80.36a/8I.10/81.8/81.4/83.24																		Scheda bis									REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973								
																		VISTA DA																	
1									2									3																	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI													
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										LOCALITÀ Moroni										VIA Broseta				N. CIV. 42				NUMERO SCHEDA					
REDATTA DA G.M. Labaa-aprile 1972										REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973										VISTA DA				0110519									
																																	
																																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9							