



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 5 2 5																	
LOCALITA Moreni VIA Broseta																		N. CIV.28A-30									2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																	
CATASTO Bergamo f.10;mp.666																		USO ATTUALE negozio,abitazione									piano terreno 1 2 3 4 5 6 7 8 9									3																	
PROPRIETA privata																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a* art.11																											resto dell'edificio 1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
PROTEZIONE PROPOSTA																											spazi liberi 1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
DESTINAZIONE DI PIANO																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Epoca di costruzione:XVII-XVIII secolo																		Edificio in cortina a pianta rettangolare molto allungata.Cortile interno.Tetto a falde.Altezza di quattro piani.Fronte strada:portale arcuato d'ingresso e negozio con re di gabinetti.Ballatoio trasformato in veranda(al terzo piano fronte roggia)in legno e ondulate plastico									Muratura in mattoni.Tetto in legno e matto in coppi.Fronti intonacate Ballatoi in cemento su putrelle di ferro Su fronte roggia un ballatoio in legno Ringhiera e cancello in ferro Contorni in arenaria																										
Tettoia sul lato ovest del cortile																		Al piano terra terrazze chiuso da una inferriata verso la roggia Cortile rettangolare.Vano scala esterno sul lato est con pianerottoli ballatoi.Lato nord torre di ampi gabinetti(ora interni)con grandi serramenti.Locale sotterraneo raggiungibile mediante scala in pietra									PROPOSTE DI RESTAURO Cambiare serramento del negozio del portale.Rimettere in vista la pietra del portale.Togliere tettoie in ondulate plastico.Fronte roggia:rivedere il tetto,il ballatoio e i serramenti																										
PROPRIETARIO ATTUALE																											REDATTA DA G.M.Labaa-aprile 1973																										
BIBLIOGRAFIA																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
DOCUMENTI ANNESSI																											VISTA DA																										
NEG.103.32a/93.3/98.34/81.33																																																					

