




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Chiesa di S.Rocco									EPOCA sec.XV-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Moroni VIA Broseta e vicolo S.Rocco N. CIV. 26																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 5 2 7																	
CATASTO Bergamo f.10;mp.665-1260 AQ																		2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA religiosa									USO ATTUALE culto									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11;Vincolo Soprintendenza 18/7/1914																		piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruita nel 1481;ampliata nel 1759; restaurata nel 1931(L.Angelini-D.Fornoni).Nel 1759 rifatto il portale di ingresso e aperta una grande finestra nella porta centrale della facciata(rifatta poi in cemento nel 1931).Nelle parti laterali per l'installazione degli orologi abbattuta l'architrave sopra le nicchie.Creazione dei passaggi e delle aperture ai lati della chiesa,costruzione dell'oratorio e del portichetto(utilizzando colonnine quattrocentesche).Trasformazione radicale dell'interno(ricostruito presbiterio)transetto e del coro.Murata									Chiesa in cortina a filo di strada con portico aggettante ad archi su colonne.Pianta rettangolare,chiesa ad una navata con volta a botte; transetto dalle pareti ricurve e finta cupola affrescata.Piccolo oratorio retrostante la scarsella dell'altare maggiore a pianta rettangolare e soffitto piano,ubicato sopra la roggia sostenuta da una grande volta a botte con portichetto trabeato su colonne sul lato est.									Murature miste,intonacate.Alcuni solai in legno,copertura lignea in parte mista Manto in coppi.Tutte le modanature e le decorazioni in cotto.Colonne e contorni delle aperture in arenaria,alcuni in cemento.Zoccolatura in facciata in ceppo.Pavimentazioni:chiesa e sacrestia in mattonelle,oratorio in cotto,portichetto in lastre di arenaria Inferriate in ferro alle finestre																										
BIBLIOGRAFIA 1 finestra del portico e sopra il portichetto.PASTA,1775,90;PINETTI,1931,104;PESENTI,1933;S.ANGELINI,1952									Sacrestia in corrispondenza del mp.1260.Basso campanile a pianta quadrata.CARATTERISTICHE E CONTESTO: facciata spartita sopra il portico in senso verticale in tre parti(in modo asimmetrico).Stucchi settecenteschi.Navata completamente affrescata(F.Ferrari,sec.XVIII).Doccione in lamiera a forma di drago all'aggronda del portichetto									Revisione intonaci esterni.Roprismo della roggia a sud rimettendo ben in evidenza l'arcone che sorregge l'oratorio.Aprire il passaggio che mette in comunicazione via Broseta con il vicolo S.Rocco passando attraverso il portichetto																										
DOCUMENTI ANNESSI L.ANGELINI,1960,14;ZANELLA,1971,136/																		REDATTA DA G.M.Labaa-aprile 1973																										
NEG.110.19a/82.8/88.15a/93.12/81.17/85.36 Scheda bis																		REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Chiesa di S.Rocco																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Moroni																		VIA Broseta e vicolo S.Rocco																		N. CIV. 26								
REDATTA DA G.M.Labaa - aprile 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella - maggio 1973																		VISTA DA								
																																												
																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

