



1									2									3																																																														
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																																												
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XIX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO																																												
LOCALITÀ Moroni VIA Broseta																		N. CIV. 24-20C																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																																												
CATASTO Bergamo f.10;mp 663																		USO ATTUALE trattoria,abitazione																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																												
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																																												
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COBERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									NUMERO SCHEDA																																												
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		PROTEZIONE PROPOSTA																		a b c d e									GRADO																																			
																																				piano terreno									1 2																																			
																																				resto dell'edificio									1 2																																			
																																				spazi liberi									1 2																																			
																																				DESTINAZIONE DI PIANO									3																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																												
Sec.XVIII																		Edificio in cortina a pianta irregolare.Tetto a una e due falde																		Muratura in mattoni,intonacata																																												
Nel 1972 sistemazione della facciata																		Fronte su strada di 4 piani più sottotetto.Portale d'ingresso																		Solai e tetto in legno,manto in coppi																																												
Il vano scale ricavato nelle attuali forme in un ex cortile																		beato e ampia apertura della trattoria.Fronte roggia arretrata,alta tre-quattro piani.Piano terra occupato dalla cucina,con copertura piana e lucernario																		Portale e alcuni contorni in arenaria																																												
Vi ha sede l'antica"trattoria dei tre Gobbi"																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		Lo spazio libero tra l'ex roggia e l'edificio è uno dei pochi rimasti																		Sistemazione interno trattoria																																												
																																				Rifare intonaco fronte roggia																																												
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																																												
PELANDI,1965,III,32-33																																				Disegni interni della trattoria di M. Bettinelli(foto 5 e 6)																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		REDATTA DA G.M.Labaa-aprile 1973																																												
NEG.81.28/93.7/88.13a/92.22/136.22/136.23																																				REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																																												
Scheda bis																																				VISTA DA																																												
1									2									3									4									5									6									7									8									9								



