



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Moroni VIA Broseta																		N. CIV. 2-2A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 5 3 7								
CATASTO Bergamo f.10;mp.641																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE bar,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						a b c d e						GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a* art.11																		piano terreno									1 2									3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del XVIII secolo																		Edificio in cortina a pianta ret-									Muratura in mattoni,intonacata																	
A sud aggiunti balconi nel XX seco-																		tangolare allungata.Tetto a due									Tetto con orditura in legno e manto in																	
lo.Nel 1973 demolita la terrazza																		falde.Altezza di cinque piani più									coppi.Portale,contorni delle finestre,																	
sulla roggia Serio																		sottotetto abitabile.Portale d'in-									androne e bassa zoccolatura in arena-																	
																		gresso arcuato e bar con apertura									ria																	
																		ad arco ribassato.Corta tetteia									Contorni apertura bar in ferro																	
																		marcapiano.Fronte roggia:altezza									Balconi con piana e mensole in cemento																	
																		di cinque piani.Lunghi balconi sui									Gradini scale in pietra,pianerottoli																	
																		tre piani.Lo stretto androne(metà									con mattonelle																	
																		è incorporato al bar)porta a uno									Lucernario con ondulate plastico																	
																		spazioso vano scale centrale con																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		lucernario a padiglione																										
																		CARATTERISTICHE E CONTESTO:fronte									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		strada:al 1° piano finestre con									Levare insegna luminosa.Ripristinare																	
																		alta cornice aggettante.Rosta in									roggia a sud e ricostruire la terrazza																	
BIBLIOGRAFIA																		ferro nel negozio e corta tettia									OSSERVAZIONI																	
																		marcapiano sopra il piano terra									Rifacimento intonaco a sud																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianaII, vetrine, insegna, ecc.																										
NEG.110.15a/105.8a																											REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																	
																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

