



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>									EPOCA <b>sec.XVI-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>Merani - Piazza Pontida</b>									N. CIV. <b>21B-22</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.635-640</b>									USO ATTUALE <b>negozi,abitazione</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b>									STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									GRADO								
UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a' art.11</b>									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA									piano terreno									1/2								
									resto dell'edificio									1/2								
									spazi liberi									1/2								
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Colonne del portico probabilmente del XV secolo									Edificio in certina perticata.Pian ta rettangolare.Tetto a due falde									Muratura mista,intenacata								
Ristrutturazione del fronte sud degli inizi del '900									Fronte strada:altezza di quattro piani.Portico a file strada con due									Tetto con orditura in legno e mante in ceppi.Selai in legno								
Ristrutturazione recente del piano terra per negozi									sa altezza su colonne e soffitte									Fronte strada:negozi e ingressi con serramenti in ferro.Zoccolatura in cemento.Colonne in arenaria.Centerni delle								
Demolizione piccola terrazza al piano terra e ponte che la collegava a via S.Lazzaro									piane.Negozi arretrati con grandi aperture rettangolari e piccola portata di ingressi rettangolare.Finestre rettangolari(con ringhiera al 3° piano).Fronte reggia:altezza di									finestre in arenaria								
PROPRIETARIO ATTUALE									cinque piani.Due aperture rettangolari a livelle reggia.Due grandi aperture continue(retrobottega)al piano.Ai piani superiori porte-finestre con ringhiera									Fronte reggia:aperture al 1° piano con serramenti in ferro.Piccola tettoia in lamiera.Centerni finestre in pietra artificiale								
BIBLIOGRAFIA									CARATTERISTICHE E CONTESTO:i negozi continuano fino al fronte reggia negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									PROPOSTE DI RESTAURO								
DOCUMENTI ANNESSI																		Sul fronte verso la reggia:rifare intonaco.Ripristinare reggia,ponte,terrazza								
NEG.85.27/105.9a/84.31																		OSSERVAZIONI								
																		REDATTA DA <b>G.M.Labaa-maggio 1973</b>								
																		REVISIONATA DA <b>V.Zanella-giugno 1973</b>								
																		VISTA DA								

