




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XVI-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO																										
LOCALITÀ Merani VIA Piazza Pentida									N. CIV. 18B-19									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																										
CATASTO Bergamo f.11;mp.621-623																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																										
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			piano terreno			resto dell'edificio			spazi liberi			DESTINAZIONE DI PIANO																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		a			b			c			d			e			GRADO											
PROTEZIONE PROPOSTA																		1			2			3			4			5			6			7			8			9		
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Certina porticata di origine quattrocentesca, ma ristrutturata probabilmente nel XVI secolo (V; colonne). Interventi di ristrutturazione interna e in facciata alla fine del secolo scorso. Demolita nel 1973 la terrazza che si pretendeva sulla reggia arcuata. Marcapiano, Comignole centrale, file reggia. Piano terra: aperture rettangolari con sottostanti locali a livelle reggia. Marcapiano. Finestre rettangolari ai piani superiori. Coppia di comignoli centrali. Certile occupato in parte dal vano scale; sul lato ovest portico vano scala con ampie finestre rettangolari. Lato sud: terrazza al 1° piano e piani superiori arretrati.									Edificio in cortina a pianta rettangolare molto allungata con cortile interno. Altezza di quattro piani. Tette a padiglione. Locali sotterranei. Fronte su strada: portico a file strada a due arcate a sesto ribassate su colonne. Soffitte piano; negozio arretrata con apertura ad arco ribassate e portale d'ingresso arretrato rispetto al fronte reggia: arretrato rispetto al fronte reggia con lunetta cieca danno su sottostanti locali a livelle reggia. Marcapiano. Finestre rettangolari ai piani superiori. Coppia di comignoli centrali. Certile occupato in parte dal vano scale; sul lato ovest portico vano scala con ampie finestre rettangolari e piani superiori arretrati.									Fronti intonacate. Tette in legno e manti in coppi. Fronte su strada: negozio con serramenti in alluminio anodizzato e in ferro. Portale e contorni delle finestre in arenaria. Fronte reggia: resti della terrazza su putrelle di ferro. Contorni delle aperture in pietra artificiale. Androne in mattonelle con alto zoccolo in marmo. Certile in mattonelle di cemento. Vano scale con serramenti in ferro e vetre. Gradini in pietra. Pianerottoli in mattonelle. Ripristino della reggia e della terrazza a piano terra.																										
BIBLIOGRAFIA									CARATTERISTICHE E CONTESTO:									PROPOSTE DI RESTAURO																										
con due aperture arcuate immette nel tangolari. Lato sud: terrazza al 1° piano									due fronti finestre al 1° e 2° piano con leggere modanature decorative Sottogronda sul fronte sud									Ripristino della reggia e della terrazza a piano terra																										
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																										
NEG. 110.10a/110.12a/105.12a/84.34/130.3a									Scheda bis									EDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973																										
																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																		VISTA DA																										



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ Mereni																		VIA Piazza Pontida									N. CIV. 18B-19									NUMERO SCHEDA								
REDAATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																		VISTA DA									0 1 1 0 5 4 1																	
																																																														
altri elementi di identificazione grafica e fotografica.																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												