



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>Edificio commerciale</b>									EPOCA <b>sec.XX dopo '45</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
LOCALITÀ <b>Moroni</b> VIA <b>Piazza Pentida</b>									N. CIV. <b>16A</b>									NUMERO SCHEDA <b>0 1 1 0 5 4 4</b>								
CATASTO <b>Bergame f.11;mp.619</b>									USO ATTUALE <b>negozio</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>			GRADO a b c d e														
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a art.11</b>									piano terreno									1 2 6								
PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio									1 2								
									spazi liberi									1 2								
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI <b>Costruite dopo il 1945</b>									DATI TIPOLOGICI <b>Edificio ad un piano adossato ad un altro edificio verso ovest Pianta trapezoidale Copertura ad una falda Facciata a filo di negozi con ampia apertura rettangolare Sul lato est finestrina rettangolare</b>									STRUTTURE E MATERIALI <b>Muratura in mattoni su zoccolo in cemento Pareti esterne rivestite in cartone, interne in marmo Serramento e sarinesca in ferro Copertura in eternit</b>								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <b>A est dell'edificio:cancello che immette in una stretta certile-pas saggio</b>									PROPOSTE DI RESTAURO <b>Demolizione totale</b>								
BIBLIOGRAFIA									OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI <b>NEG.92.3/92.4/92.6</b>									negozzi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. <b>Enorme insegna sovrasta l'edificio e si protende a est fino a raggiungere l'edificio più vicino</b>									REDATTA DA <b>G.M.Labaa-aprile 1973</b> REVISIONATA DA <b>V.Zanella-maggio 1973</b> VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								

