



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Monumento a Pietro Ruggeri da Stabelle																		EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 5 4 6																	
LOCALITÀ Moreni VIA Piazza Pontida																		N. CIV.									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO Bergamo f.7;mp.272																		USO ATTUALE monumento celebrativo									a b c d e									GRADO																	
PROPRIETÀ comunale																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		1/2									1/2									1/2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI Costruito nel 1933(sculitore G.Re- muzzi)																		DATI TIPOLOGICI Piccolo monumento-fontana costitui- to da un alto piedistallo di forma all'incirca rettangolare avente a mezza altezza due mascheroni(la sa- tira e la commedia)che versano l'ac- qua in una piccola vasca sottostan- te a forma elissoideale nella quale quale è immerso il piedistallo.Esso porta alla sommità il busto del poe- ta																		STRUTTURE E MATERIALI Interamente realizzato in marmo bianco di Zandobbio																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Il monumento è posto sotto l'arco centrale del portico della casa che chiude la piazza a sud-est																		PROPOSTE DI RESTAURO Ripulitura generale,inserire colore nelle scritte																	
BIBLIOGRAFIA PELANDI,1965,III,15-16																		OSSERVAZIONI																																			
DOCUMENTI ANNESSI NEG.80.27/92.10																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																	
																																				REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

