



1									2									3																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Ex archivio-biblioteca delle ex Arti Grafiche</b>																		EPOCA <b>sec.XVI(?) - XIX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>Moroni</b> VIA <b>S.Lazzare</b>																		N. CIV. <b>1</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.10;mp.740</b>																		USO ATTUALE <b>nessuno</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																		PROTEZIONE PROPOSTA <b>oltre la facciata esterna, anche il locale biblioteca al piano terra</b>									GRADO								
																		piano terreno									1 2								
																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito nel XIX secolo utilizzando muri probabilmente cinquecenteschi (v.finestra strombata con larva di afresco sul lato nord, foto 3)																		Edificio in testata di cortina a pianta trapezoidale. Altezza di due piani. Tetto a padiglione. Sui lati obliqui serie continua di finestre rettangolari con inferriate (piano terra) e con alta cornice (primo piano). Bugnatura a marcapiano. Lato minore: apertura arcuata (cieca la parte inferiore a piano terra). Al 1° piano porta-finestra timpanata da su un balcone con balaustra. All'interno al piano terra, ampio locale uso biblioteca con tre arcate sorrette da quattro pilastri poligonali. Altri pilastri incorporati in muri divisorii. 1° piano suddiviso da tramezzi									Muratura mista Solai e tetto in legno, manto in coppi Solai con rinforzi di putrelle di ferro Contorni delle finestre, marcapiano e pilastri in arenaria Balcone in pietra artificiale Zoccolatura esterna in lastre di arenaria Balcone in pietra artificiale Fronti intonacate								
PROPRIETARIO ATTUALE																		uso									POSTE DI RESTAURO								
																		rette da quattro pilastri poligonali. Altri pilastri incorporati in muri divisorii. 1° piano suddiviso da tramezzi									Mantenere invariato l'interno del locale biblioteca, rifare bugnatura esterna e intonaco (conservare, se possibile, anche la scaffalatura). Demolire tramezzi aggiunti all'interno. Il piano terra dell'edificio potrebbe assolvere un servizio di uso pubblico (ex biblioteca di quartiere)								
BIBLIOGRAFIA																		CARATTERISTICHE E CONT.: pilastri poligonali su alto piedistallo e capitelle stilizzate. Sui tre lati maggiori del locale, biblioteca, scaffalature e armadi in legno sui due piani									REDATTA DA <b>G.M.Labaa-maggio 1973</b>								
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG.80.20/80.22/110.21a									PREVISIONATA DA <b>V.Zanella-giugno 1973</b>								
																		VISTA DA																	
1									2									3																	

