




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Ex uffici, portineria, direzione Arti Grafi</b>																		EPOCA <b>sec. XVIII</b>									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <b>Moroni</b>																		VIA <b>S. Lazzaro</b>									che <b>N. CIV. 1</b>								
CATASTO <b>Bergamo f.10;mp.741</b>																		PROPRIETÀ <b>privata</b>									USO ATTUALE <b>nessuno (salvo abitazione custode)</b>								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																		a) impossibile b) restauro integrale									c) restauro interno o esterno								
PROTEZIONE PROPOSTA																		d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
																		piano terreno									1 2								
																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Epoca di costruzione: <b>sec. XVIII</b>																		Edificio in cortina: <b>palazzo con cop</b>									Muratura mista, <b>intonacata</b>								
Chiusura del loggiato con serramenti in ferro e vetro																		tile. Pianta a C con un corpo pensile collegante le due ali del palazzo. Altezza di tre piani più ampie sottotetto. Copertura a padiglione									Tetto e solai in legno, <b>mante in coppi</b>								
Apertura al piano terra sul vicolo per gabina elettrica																		Corpo pensile: un piano con tetto a falde su portico ad archi ribassati con soffitto piano. Lato nord piano e trabeate al 2°. Fronte su strada leggera modanature e finestre rettangolari con inferriata al piano terra									Colonne e conterni aperture in arenaria e mattonelle in cemento sette iportici								
del cortile: loggiato ad archi al 1° piano e trabeate al 2°. Fronte su strada: portale d'ingresso arcuato con leggere modanature e finestre rettangolari con inferriata al piano terra																		CARATTERISTICHE E CONTESTO									Scale in arenaria								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Nel lato ovest del cortile scalone con soffitto decorato con motivi liberty. Al 1° piano stanza con decorazioni sul soffitto (primo '800) e pavimenti in mattonelle con motivi geometrici. Al 2° piano: alcuni soffitti tra cui quello della loggia decorati a motivi geometrici. In cortile cancelli e lapide nel portico a sud per i caduti del '15-18. Montanti di gronda lavorati. Bel cortile interne acciottolate con motivi geometrici e sassi colorati									Pianerottoli in mattonelle. Belle ringhiere in ferro								
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG. 94.8/83.25/82.27/82.34/82.28/94.10									Su strada bassa zoccolatura in lastre di arenaria								
Scheda bis																		PROPOSTE DI RESTAURO									Restauro delle parti dipinte								
																		OSSERVAZIONI																	
																		REDATTA DA <b>G.M. Labaa-aprile 1973</b>																	
																		REVISIONATA DA <b>V. Zanella-maggio 1973</b>																	
																		VISTA DA																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>Ex uffici, portineria e direzione Arti Grafiche</b>																		NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ <b>Moroni</b>																		VIA <b>S.Lazzaro</b>									N. CIV. <b>1</b>																	
REDATTA DA <b>G.M.Labaa-aprile 1973</b>																		REVISIONATA DA <b>V.Zanella-maggio 1973</b>									VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										