




1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Ex filanda Gambarini, poi Arti Grafiche												EPOCA sec. XIX			1 - VALORE ARCHITETTONICO			NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni						VIA S. Lazzaro			N. CIV. 1			a) pessimo b) cattivo c) mediocre			0 1 1 0 5 5 6																				
CATASTO Bergamo f.10; mp.742						USO ATTUALE nessuno			d) buone e) ottime																										
PROPRIETÀ privata									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO			GRADO																							
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>			a) impossibile b) restauro integrale			a b c d e																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11									c) restauro interno o esterno			1 2			5																				
PROTEZIONE PROPOSTA									d) restauri parziali e) ottime condizioni			1 2																							
DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio dell'inizio del XIX secolo									Edificio a pianta rettangolare mol									Muratura prevalentemente in mattoni																	
Corpo A: ampliamento delle finestre									te allungata composto da due corpi									Solai misti. Tetto in legno, mantoin																	
al 1° e 2° piano verso il lato est									di fabbrica. Corpo A: altezza di 4									coppi																	
Corpo B: apertura di passaggi nel mu-									piani, copertura a mezzo padiglione									Davanzali finestre in arenaria o cemen																	
ro ovest al 1° piano. Sopraelevato di									Piano terra e 1° piano serie contin									to. Pavimenti in legno, cemento, matte-																	
un piano nella I metà del secolo									nua di finestre rettangolari. 2° e									nelle																	
Demolizione di un'ala a sud e crea-									3° piano ad arco ribassato. Corpo									Vano scala in arenaria, pianerottoli in																	
zione di un ponte di collegamento al									B: altezza di tre piani. Tetto a fal									cemento																	
2° piano									de. Al piano terra sul lato est serie									Locali sotterranei con voltine in mat-																	
Terzo piano edificato in epoca poste									continua di aperture più strette ad									toni																	
riore									arco ribassato. Serie continua di fi									Serramenti in ferro																	
PROPRIETARIO ATTUALE									nestre anche al 1° e 2° piano con									PROPOSTE DI RESTAURO																	
									passaggio di collegamento pensile									Revisione tette e gronde. Rintonacare																	
									al corpo di fabbrica alla scheda 01.																										
BIBLIOGRAFIA									1.05.58. Basso locale sotterraneo sud									OSSERVAZIONI																	
									diviso da tramezzi con voltine sor-									Tipico edificio tessile del borgo S.																	
									rette da pilastri centrali in cor-									Leonardo (v. foto 7)																	
									rispondenza dei due corpi di fabbri																										
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									ca																	
NEG. 100.20/90.25a/83.36/83.15/83.30/																		REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973																	
100.25/136.24																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																	
SCHEDA BIS																		VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Ex filanda Gambarini, poi Arti Grafiche																		LOCALITÀ Moroni																		VIA S.Lazzaro									N. CIV. 1								
REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																		VISTA DA									NUMERO SCHEDA 0110556								
																																																					
																																																					
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										