




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Archivio,uffici,laboratori ex Arti Grafiche																		EPOCA sec.XIX-XX prima									145 VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA S.Lazzaro																		N. CIV. 1									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 10 5 5 7																	
CATASTO Bergamo f.10;mp.742																		USO ATTUALE nessuno									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									1 2									A e B = 3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		piano terreno									1 2									C e D = 6																	
																		resto dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Corpo A: inizio del sec. XIX, ex filanda Gambarini, trasformato e sopraelevato in epoche successive																		Edificio a pianta quadrangolare Tetto a padiglione. Altezza di quattro e tre piani. Corpo A: quattro piani. Piano terreno: grandi aperture arcuate. Primo piano: finestre rettangolari. Secondo piano: finestre ad arco ribassato e marcapiano. Terzo piano: finestre rettangolari intervallate da lesene. Terrazza verso ovest. Le finestre si ripetono uguali sul fronte nord del 2° e 3° piano. Corpo B: quattro piani. Piccole finestre in corrispondenza del vano scale a ovest. Finestrone rettangolare su tre piani. Angolo sud-est smussato. Corpo C: tre piani copertura piana. Ampie aperture verso sud con balcone al 2° piano. CARATTERISTICI: 2° piano formato da due grandi locali con due file di colonnine portanti. 1° piano suddiviso interamente da tramezzi e colonnine portanti. Ampio piazzale antistante il lato sud in terra battuta, cemento, ghiaia									Corpo A: muratura in mattoni. Terrazza in cemento. Manto in eternit Corpo B: muratura in pietrame fino al 3° piano. Ultimo piano in mattoni. Tetto in legno, manto in coppi. Scale in pietra. Pavimenti in legno (linoleum), cemento e mattonelle. Colonnine portanti in ferro Corpo C: muratura in mattoni. Balconi in cemento. Copertura in cemento Tutte le fronti intonacate Serramenti in ferro									PROPOSTE DI RESTAURO									Demolire sopraelevazioni nei corpi A, B, C. D. Restauro graffiti sulla facciata corpo B con revisione delle aperture. Demolendo corpo D, aprire vicolo pedonale per via Palma il Vecchio								
Corpo B: fine del XIX secolo, sopraelevato all'inizio del secolo																																																					
Corpo C: fra il 1930 e il 1940(?)																																																					
B, sopraelevazione dell'ultimo piano e allargamento delle aperture																																																					
A, sulla terrazza corpo di fabbrica a un piano																																																					
Aggiunto il corpo D																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
NEG. 82.15/100.26/82.10/82.18																																																					
Scheda bis																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Archivio,uffici,laboratori ex Arti Grafiche																		LOCALITÀ Moreni																		VIA S.Lazzaro									N. CIV. 1								
REDATTA DA G.M.Lebas-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																		VISTA DA									NUMERO SCHEDA 0110557								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			