




1									2									3																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE																		Edificio residenziale																		EPOCA									sec. XVIII-XIX								
LOCALITÀ																		Moroni VIA Moroni (angolo via S. Lazzaro)																		NUMERO SCHEDA									0110607								
CATASTO																		Bergamo f.13;mp.809																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
PROPRIETÀ																		privata USO ATTUALE negozi, officina, abitazione																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
FRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO																													
PROTEZIONE ESISTENTE																		P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Corpo A: fine del XVIII secolo.																		Edificio ad angolo di strade a pian																		Muratura mista, intonacata.																	
Corpo B: fine del XIX secolo.																		ta rettangolare con cortile inter-																		Solai in legno. Tetto con orditura in																	
Create aperture trabeate su via Mo-																		no. Altezza di tre piani nel corpo																		legno e manto in coppi.																	
roni.																		A, di due nel corpo B.																		Alcuni contorni in arenaria.																	
																		Copertura a padiglione.																		Negozi con saracinesche.																	
																		Ballatoio su due piani attorno al																		Ballatoi e mensole in pietra.																	
																		cortile nel corpo A.																		Androne con corsie in pietra.																	
																																				Comignoli in mattoni.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Lungo e unitario fronte su via S. Lazzaro con grande portale arcuato e finestre quadrate con inferriate a piano terra.																		PROPOSTE DI RESTAURO									Liberare sopraluce dell'arco in cemento nel portale su via S. Lazzaro.								
BIBLIOGRAFIA																		Portichetto a tre arcate e serie di aperture a sesto ribassato nel lato sud.																		OSSERVAZIONI									L'edificio doveva fungere da stallaggio.								
DOCUMENTI ANNESSI																		Lungo androne. Cortile acciottolato.																																			
NEG. 123?21/87.82/123.5/123.9/123.8/35.2																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		REDATTA DA									G.M. Labaa - maggio 1973								
Scheda bis																																				REVISIONATA DA									V. Zanella - giugno 1973								
																																				VISTA DA																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ Moroni																		VIA Moroni(angolo via S.Lazzaro)									N. CIV. 158...166									NUMERO SCHEDA								
REDATTA DA G.M.Labaa -maggio '73																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																		VISTA DA									0 1 1 0 6 0 7																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												