



1									2									3								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec. XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA S. Lazzaro									N. CIV. 7B-9									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.13;mp.799a-b																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE magazzino,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11									piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio									1 2								
									spazi liberi									1 2								
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Degli inizi del XIX secolo il corpo A.									Edificio ad inizio di cortina a pianta irregolare.Tetto a due falde e piano.Fronte strada,tre piani: piano terra con tre piccole aperture rettangolari,una al centro, due agli estremi(ingressi ai vani scale)intervallate da finestre quadrangolari con inferriate.Zoccolatura.Nell'ex cortile a pia terrazza con lucernari e ballatoio ,all'ultimo piano ballatoio.									Muratura mista,(prevalentemente in mattoni e struttura in c.a. su pilastri). Solai in legno e misti.Copertura in legno e cemento in coppi. Su strada:zoccolatura in pietra a mosaico.Contorni finestre in marmo bianco. Ballatoi dei piani in pietra e mensole in ferro. Scala esterna:scalini in graniglia, struttura in prisme.								
Ai primi decenni del XX secolo aggiunta di corpi a sud?									CARATTERISTICHE E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
Trasformazioni radicali posteriori.L'ex cortile è oggi completamente coperto.									Allo spigolo nord-ovest(interno) tracce di muro antico in pietra. A nord-ovest spazio libero incolto									Ristrutturazione generale del corpo su strada(ripristino del ballatoio e scala interna a nord.).Demolizione di tutti i corpi di fabbrica aggiunti(B). Sistemare a verde spazio libero attuale. Togliere zoccolatura fronte strada.								
PROPRIETARIO ATTUALE																										
BIBLIOGRAFIA																										
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973								
421.30 / 95.1 / 121.23 / 121.28																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
																		VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								

