



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 6 1 3								
LOCALITA' Moroni via Moroni																		N. CIV. 146-148																										
CATASTO Bergamo f.10;mp.820																																												
PROPRIETA' privata USO ATTUALE negozi,abitazione																																												
RUPTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA'												GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio																	
																											spazi liberi																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Secolo XX:modificato integralmente il piano terra.																		Edificio in cortina,alto quattro piani,tetto a due falde.									Strutture in mattoni.Solai in legno.																	
Chiusura dei loggiati interni con serramenti in ferro e vetro.																		Fronte strada:al piano terra negozio dalle aperture rettangolari.Alta zoccolatura,marcapiano.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.Contorni al piano terra sul fronte strada in lastre di serpentino., ai piani superiori in arenaria.																	
																		Ai piani superiori finestre rettangolari con parapetti in ferro.									Fronti intonacate.Alta zoccolatura in lastre di ceppo.Serramenti delle logge in ferro.																	
																		Fronte interna:altezza di quattro piani;al piano terra tre grandi aperture rettangolari con inferriate,al primo e secondo piano loggiati arcuati di tre luci chiuse a veranda;all'ultimo piano loggiato unico trabeato.									PROPOSTE DI RESTAURO:ristrutturazione generale del piano terra tenendo conto dell'antica tipologia.(androne con negozio accanto).																	
PROPRIETARIO ATTUALE																											Togliere insegne luminose.																	
																		CARATTERISTICHE E CONTESTO:fronte intonacata con quella dell'edificio vicino(scheda n.01.0.06.14)dal piano terra e dalla gronda.Cortile acciottolato.Ortaglia sul retro.																										
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attivita' artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																	
NEG.123.86/135.3a/124.29a																		Aperture,insegne e rivestimento in contrasto con l'ambiente.									REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

