

OMUNE DI BERGAMO	NVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTAI	1	MONUMENTI
Bergamo f.10;mp.826-82 privata uso attuale negoz		- VALORE ARCHITETTONICO a) psseimo b) extivo c) mediocre d) buono e) ottime 2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni piano terreno	NUMERO SCHEDA O 1 1 0 6 1 4 a b e d e GRADO
ROTEZIONE PROPOSTA		resto dell'edificio	
Fronte su strada		spazi liberi 2	
		DESTINAZIONE DI PIANO	
Fronte strada probabilmente del XVII secolo. Nel sec.XX:modificato il piano terra e rifatto il vano scale. ROPRIETARIO ATTUALE	latoi; torre di gabinetti esterni a sud. CARATTERISTICHE E CONTESTO: lungo androne con copertura piana. Picco-	legno e manto in coppi.Rivestimento del piano terra in facciata in lastre di ceppo; contorni delle aperture del nego zio in serpentino.Contorni delle finestre in arenaria.Scala in cemento, con gradini in graniglia e arenaria.Scala in comento, con gradini in graniglia e arenaria.Androne pavimentato in mattonelle, cortile lastricato in arenaria. PROPOSTE DI RESTAURO Cambiare porta d'ingresso.Togliere rivestimento al piano terra.Ridimensiona re l'apertura del negozio, levare l'ins gna luminosa, spostare il tubo di grond demolife gabinetti esterni, rifare pavimentazione del cortile, riparare sottotetto sul lato strada.	
OCUMENTI ANNESSI	lo cortile rettangolare retrostan- te lastricato. negoni, attività artigianali, vetrine, insegno, ecc.		
NEG.123.25/124.37/124.36a	Rivestimento del piano terra in co		
11.00.123.25/11.4.3//124.308	trasto con l'ambiente.		



