



1									1									1																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII(?) -XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 134-136									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo F.10;mp.829																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVII secolo.																		Edificio in cortina con pianta a L. Altezza di quattro piani. Tetto a due falde. Fronte strada: piano terra: apertura arcuata di ingresso con inferriata nell'arco e apertura rettangolare (negozio). Ai piani superiori: finestre rettangolari. Cornice aggettante al 1° piano. Retro: colonna di gabinetti esterni. Verande recenti.									Muratura mista, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Fronte strada: contorni aperture in arenaria. Zoccolatura in intonaco rustico. Retro con serramenti in ferro. Deposito con strutture in cemento. Negozio con saracinesca.								
Sec. XX: nello spazio libero retrostante costruito corpo di fabbrica a un piano uso deposito con copertura piana e grande apertura rettangolare (B). Aggiunta veranda.																		Caratteristiche e contesto: lungo spazio esterno (orto-giardino) sul retro.									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																											Demolire corpo di fabbrica sul retro.								
BIBLIOGRAFIA																		In									OSSERVAZIONI								
																											Un eventuale risanamento la tipologia della casa non è difendibile; si propone pertanto l'aggregazione dell'edificio a sud.								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973								
NEG.125.5/135.35a																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973								
																											VISTA DA								
1									1									1																	

