





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 6 1 8								
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 130-132																										
CATASTO Bergamo f.10;mp.832																																												
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione																										
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ												GRADO a b c d e 3																							
NOTIZIA ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno																										
NOTIZIA PROPOSTA Fronte e vano scale																		resto dell'edificio																										
																		spazi liberi																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI Probabilmente del XVI secolo. Creata apertura per negozi. Aggiunto gabinetto pensile in cortile e tettoia.																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta rettangolare allungata formata da due corpi di fabbrica con cortile intermedio. Altezza di quattro piani. Tetto a una falda e a padiglione. Lungo e strettissimo androne con soffitto piano. Fronte strada: piano terra con portale arcuato d'ingresso e apertura rettangolare (negozio). Cortile con piccolo portale arcuato sul lato ovest. Sul lato est interessante vano scale esterno con aperture arcuate e archi rampanti. Un gabinetto pensile al 1° piano.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura prevalentemente in mattoni. Solai in legno. Tette con orditura in legno e manto in coppi. Negozio con contorni in lastre di marmo e serramenti in alluminio, anodizzato. Portali e alcuni contorni in arenaria. Scale in arenaria. Fronti intonacate. Pavimento del cortile e dell'androne in cemento.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE E CONTESTO: nel fronte sud base scarpata e finestra con sguinci in cotto e inferri riata al piano terra.									PROPOSTE DI RESTAURO Levare l'insegna dalla facciata. Rivedere serramento negozio. Togliere tinta dal portale. Demolire tettoia e gabinetto pensile. Lastricare in arenaria il cortile. Rifare intonaci.																	
BIBLIOGRAFIA																		DOCUMENTI ANNESSI NEG. 125.12/125.11/125.10/125.7/135.36 a/135.37 a SCHEDE BIS									OSSERVAZIONI: il tipo di scale si trova in v. S. Lazzaro 01.1.06.35 e via Broseta 01.1.03.18																	
																		REDATTA DA G.M. LABAA-maggio 1973									REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																	
																		VISTA DA																										





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																											NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Moroni																		VIA Moroni									N. CIV. 130-132			0 1 1 0 6 1 8					
REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973									VISTA DA								
																																			
SCHEMA TIPOLOGICO																																			
04.18																																			
ri elementi di identificazione grafica e fotografica																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9									