



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 114									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 6 2 3																	
ATASTO Bergamo f.10;mp.845																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE sede politica,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
ROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
ROTEZIONE PROPOSTA																											retto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVIII secolo.																		Edificio in cortina ,alto quattro piani con tetto a due falde. Fronte strada: negozio dall'apertura rettangolare. Zoccolatura. Al primo piano grande balcone settecentesco e due porte di accesso. Ai piani superiori finestre rettangolari (al quarto piano poche finestre).									Muratura in mattoni,intonacata. Solai in legno. tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture e balconi in arenaria. Zoccolatura in cemento rustico. Serramento del negozio in ferro.																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		Balcone settecentesco con bella ringhiera in ferro battuto. Nel negozio, al centro della stanza, una colonna in pietra sostiene la soletta.									PROPOSTE DI RESTAURO									Ritinteggiare la facciata. Cambiare piastrelle e mensole balconi (pericolante). Togliere rivestimento in mattonelle bianche alle pareti del negozio. OSSERVAZIONI: l'androne di accesso è quello della scheda n. 0121.06.22. La scala è della scheda n. 01.1.06.24.																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973																										
NEG. 120.3/120.5																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

