



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 114-116									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 6 2 4																										
CATASTO Bergamo f.10;mp.845-844																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																			
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																																			
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																										
																											spazi liberi									1 2																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Edificio del XVII secolo.																		Edificio in cortina con pianta a L.(due corpi di fabbrica, scala in mezzo). Altezza di quattro piani. Tetto a due falde. Fronte strada: a piano terra apertura rettangolare dal grande serramento, zoccolatura. Ai piani superiori finestre rettangolari. Retro (fronte giardino) al piano terra serie di aperture rettangolari, ai piani superiori ballatoi in cortile, scala esterna che serve i due corpi di fabbrica.									Muratura in mattoni, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Alcuni contorni in arenaria. Ballatoi con pianie e mensole in pietra e ringhiera in ferro. Baracca nel giardino con copertura in eternit. Scale con struttura in putrelle di ferro. Copertura del vano con tettoia in ondulato plastico.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE E CONTESTO: retro: sottogronda, festonatura in legno. Scala pensile. Contorni a coronamento aggettante al primo piano in facciata e sul retro. Sul retro spazio libero a pianta rettangolare tenuto a orto.									PROPOSTE DI RESTAURO :unificare colore dell'intonaco e delle imposte. Demolire baracca nell'orto, cartello affissioni in facciata, tettoia sul vano scale, sostituendola con altre coperture.									OSSERVAZIONI: usufruisce dell'androne del n.116, vedi scheda N.01.1.06.22																										
BIBLIOGRAFIA																																																														
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATA DA G.M.Labaa-maggio 1973																																			
NEG.125.32/125.27																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																																			
																											VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

