



1									2									3																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVII-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
CATEGORIA <b>Moroni VIA Moroni (vic. S. Lazzaro)</b>																		N. CIV. <b>112</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 6 2 5																	
CITTA' <b>Bergamo f.10;mp.2703a/846</b>																											2 - NECESSITA' DI RESTAURO																										
USO ATTUALE <b>privata</b>																		<b>negozio,abitazione</b>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITA' <input type="checkbox"/>									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											retro dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVII secolo.																		Edificio in cortina a pianta rettangolare molto allungata. Tetto a due falde. Fronte strada: altezza di quattro piani, a piano terra ampia apertura rettangolare (negozi); al piano superiore finestre rettangolari; al terzo piano porta-finestra al quarto quadrata. Comignolo centrale. Fra i due passaggi in vicolo S. Lazzaro quattro e cinque piani, con aperture rettangolari, alcune con piccole tettoie. Retro di sei piani: piano terra e primo piano leggermente avanzati con grandi aperture rettangolari. Secondo piano con terrazza antistante; al 3°-4°-5° piano ballatoi con travi a vista. Vano scale.									Muratura in mattoni, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Su fronte strada contorni delle finestre in arenaria e bassa zoccolatura in intonaco rustico. Sul retro terrazza con pilastri in cemento e ringhiera in ferro, ballatoi in legno, gradini in arenaria, graniglia e legno. Pianerottoli in cotto e mattonelle.									A=3 B=5																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Caratteristiche e contesti: nel secondo archivolto di vicolo S. Lazzaro ingresso al tortuoso vano scale e edicola in legno con immagine sacra. Apertura e insegna del negozio in contrasto con l'ambiente.									PROPOSTE DI RESTAURO									Rivedere apertura del negozio, togliere l'insegna.																	
TOPOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <b>G.M. Labaa-maggio 1973</b>																										
NEG.125.31/125.28/97.6/125.29																											REVISIONATA DA <b>V. Zanella-giugno 1973</b>																										
																											VISTA DA																										
1									2									3									4									5																	

