




1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
NOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																												
QUALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 80-84									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 6 2 7																																												
TASTO Bergamo f.10;mp.848-851-852																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																																					
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																																												
RITTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																																												
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									A=3																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									B=6																																												
																											spazi liberi																																																					
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																																					
Costruzione del XVIII secolo. Notevoli trasformazioni nel primo '900.																		Edificio in cortina a pianta rettangolare, alto quattro piani più sottotetto, con un cortile interno e uno sul retro. Copertura a due falde.									Muratura mista, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Pavimentazione androne e cortile in lastre di arenaria. Ballatoi con piana e mensole in pietra. Gradini in pietra. Pianerottoli in mattonelle. Secondo cortile pavimentato in cemento.																																																					
Nel primo cortile: costruito corpo di fabbrica a due piani con veranda (1930 circa). Aggiunto nel secondo cortile corpo B addossato all'edificio a un piano (copertura a due falde e piana). (terrazza sovrastante).																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		In facciata portale centrale ad arco e altre aperture arcuate a piano terra; al primo piano balconcini con piana sagomata e ringhiera in ferro battuto. Nel cortile interno singolare struttura di pietra in vista sul lato est: ogni piano è divisa in tre riquadri separati da semicolonne binate. Sul lato nord ballatoio e bassa costruzione d'accesso ai locali sotterranei.									: cambiare insegna negozio e porre serramento a filo di strada. Rifacimento intonaci. Demolire corpo B. Cambiare pavimentazione cortile																																																					
FOTOGRAFIA																											- REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																																																					
NEG. 95.35/122.21/122.31/122.35/122.34/122.32/122.29/122.28 Scheda bis ▶																											VISTA DA																																																					
1									2									3									4									5									6									7									8									9								





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ Moroni																		VIA Moroni									N. CIV. 80-84									NUMERO SCHEDA 0110627								
REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																		VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																										