

OMUNE DI BERGAMO INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			MONUMENTI
OCALITA Moroni VIA Moroni N. CIV. AD possible di biori N. CIV. AD POSSIBLE DE L'ANTINATE DE L'ANTI		1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre	NUMERO SCHEDA
		d) buono e) ettime 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale	011062
RUTTURE STRUTTURE GRIZZONTALI	COPERTURE UMIDITÀ	c) restaure interne e esterne	a b o d e GRA
IOTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11		piano terreno	5
		resto dell'edificio	
		DESTINAZIONE DI PIANO	
Costruito attorno al 1950.	Edificio interno rispetto alla cortina su strada, quasi isolato, a pia ta rettangolare. Altezza di un piano più sottotetto Tetto a due falde sfasate. A piano terra: serie continua di fi nestre quadrangolari è ingresso, con tettuccio sovrastante. Nel sottotetto piccole aperture allungate caratteristiche farticolari e contesto Ampio spazio rettangolare tenuto a orto.	tonacati. Contorni in lastre di Tapparelle alle fines Manto in marsiellesi.	travertine. tre. resso in legno
BLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI	
CUMENTI ANNESSI	negori, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.		
NEG.122.22/122.23		REDATTA DA G.M. Labaa-maggi	0 1973
		REVISIONATA DA V. Zanella-gi	ugno 1973
		VISTA DA	



