





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA XVIII-XX prima																		5 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 76-78																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 6 2 9																	
STATO Bergamo f.10;mp.874-869-880																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
RUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																		COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																																				piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				retro dell'edificio									1 2																	
																																				spazi liberi									1 2																	
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
Corpo A:riformato attorno al 1920.																		Edificio in cortina a pianta ret-																		Struttura in mattoni,intonacata.																										
Corpo B:probabilmente del XVIII se-																		tangolare molto allungata forma-																		Solai in legno.Tetto con orditura in																										
colo.																		ta da due corpi di fabbrica con																		legno e manto in coppi.																										
																		cortile intermedio quadrato.Corpo																		Contorni delle finestre in arenaria.																										
																		verso strada A:quattro piani,co-																		Semicolonne(cemento)androne e plane-																										
																		pertura a due falde.Corpo B:due																		rotondi in mattonelle.																										
																		piani con copertura a padiglione																		Gradini in pietra.																										
																		in comune con quella del corpo adiacente a nord della scheda 01.1.																		Cortile in lastre di arenaria/																										
																		.06.30.Nel cortile vano scale esterne sul lato est e ballatoi al 1°																																												
																		e 2° piano sul lato nord.Gabinetti																																												
																		esterni																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Stretto androne dal soffitto piano.																		Eliminare gabinetti esterni.Restaurare,																										
																		Finestre in facciata con cornice ag-																		se possibile,graffiti e monocromi in																										
																		gettante al 1° e 2° piano.Interes-																		facciata.Modificare apertura,insegne e																										
																		sante il vano scale sostenuto da pi-																		rivedere serramento del negozio.Sposta-																										
																		lastri con due colonne a tutta al-																		re tubo di gronda.Rifacimento intona-																										
																		tezza.Soffitto affrescato.Alcuni																		co sul retro.																										
																		serramenti e tutti i pavimenti degli																																												
																		anni '20.																																												
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		Aperture e in segne del negozio in																		REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																										
NEG.120.9/131.4/131.3/131.13/																		contrasto con l'ambiente.																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
136.29																																				VISTA DA																										
Scheda bis																																																														





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		VIA Moroni																		N. CIV. 76-78									NUMERO SCHEDA 0110629								
LOCALITA Moroni																																																					
REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																		VISTA DA																	
																																																					
elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			