




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE Casa Pesenti																		EPOCA sec/XVII-XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 62-66																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f/10-11;mp.893-860																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio, laboratorio, abitazione																																				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						NUMERO SCHEDA																				
																								0 1 1 0 6 3 3																				
NOTIZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																																				GRADO								
NOTIZIONE PROPOSTA																																				a b c d e								
																																				1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				3								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVII secolo. Parziale chiusura del ballatoio al 1° piano. Ristrutturazione della facciata agli inizi del '900 e interventi decorativi nel corpo B.																		Edificio in cortina con pianta a L. Altezza di 4 piani. più sottotetto nel corpo A; copertura a padiglione. Altezza di due piani più copertura a due falde nel corpo B. Corpo A: a piano terra (fronte strada) portale arcuato d'ingresso e aperture rettangolari (negozio), bugnatura, marcia di finestre rettangolari (al primo piano con alta arcata sostenuta da mensole); all'ultimo piano più piccolo. Piccolissimi finestrini nel sottotetto. Fronte cortile: sul lato nord tre ballatoi, sul lato est piccolo portico ad archi ribassati su pilastro centrale al piano terra; ai piani superiori aperture di diverse dimensioni. Corpo B: due piani. Piano terra con grande apertura ad arco ribassato. Al 1° piano finestre con parapetto liberty. Fronte sul vicolo: grande apertura arcuata e strombata in corrispondenza del corpo B.																		Muratura mista. Solsi in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Cornici delle aperture e rivestimento bugnato al piano terra in facciata in arenaria. Ballatoi con pianche e mensole in pietra. Zoccolo in cortile e lungo il vicolo in intonaco rustico. Scale rivestite in lastre di marmo. Portico e androne con carraie in arenaria e mattonelle in cemento.								
PROPRIETARIO:																		CARATTERISTICHE E CONTESTO: finestre antiche al 2° piano nel corpo A. Alcuni soffitti interni decorati a stucco. Sottogronda in legno. Fronte cortile del corpo B decorato con motivi geometrici e finto bugnato. Cortile a L in parte tenuto a giardino, in parte acciottolato.																		PROPOSTE DI RESTAURO: togliere insegna dalla fronte su strada. Rivedere intonaco. Liberare ballatoio al 1° piano. Restaurare pitture sul fronte verso il cortile nel corpo D. L'edificio è incorporato nell'edificio a sud (scheda 01.1.06.32)								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973								
NEG.120.11/131.10/131.7/95.23/136.32/136.33 Scheda bis																																				REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE Casa Pesenti																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Moroni																		VIA Moroni																		N. CIV. 62-66								
REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																		VISTA DA								
Elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										