




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE																		Edificio residenziale									EPOCA sec. XVI(?) - XX								
LOCALITÀ																		Moroni VIA Moroni									N. CIV. 42-48								
CATASTO																		Bergamo f.10;mp.896-898																	
PROPRIETÀ																		privata									USO ATTUALE scuola guida,abitazione								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						1- VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime											
PROTEZIONE ESISTENTE																		P.R.G. n.a. art.11									2- NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
PROTEZIONE PROPOSTA																											NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 6 3 7								
																		piano terreno									GRADO 3								
																		resto dell'edificio																	
																		spazi liberi																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Molto antico il passaggio probabilmente del XVI secolo.																		Edificio in cortina a pianta a L.									Muratura in mattoni,intonacata.								
Edificio probabilmente settecentesco.																		Tetto a padiglione piano.Fronte									Solai in legno.Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
Sistemazioni interne(v.scale e terrazza)e in facciata intorno al 1920-30.																		strada:altezza di quattro piani, aperture rettangolari al piano terra e una arcuata d'accesso al vicolo.Fronte sul vicolo:a piano terra due aperture rettangolari d'ingresso;al 1° piano ballatoio d'angolo; al 2° e 3° piano ballatoi più cortile;ampia terrazza al 2° piano.									Alcuni contorni in arenaria. Ballatoi con piana e mensole in pietra (al 3° piano in legno). Piano terra su strada rivestito in lastre di rosso di Verona(anche contorni aperture). Zoccolatura in marmo scuro.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE E CONTESTO:voltone arcuato sul vicolo con immagine sacra(entro edicola in legno con rete metallica).									PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI: L'ingresso dal vicolo S.Lazzaro.La numerazione nel vicolo è quella di via Moroni.								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc. : aperture, rivestimento e insegna negozio in contrasto con l'ambiente.									REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973 REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973 VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA