




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 38-40									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 6 3 8																	
CATASTO Bergamo f.10;mp.911																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata USO ATTUALE negozio, magazzino, abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITA <input type="checkbox"/>									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		Fronti,vano scale,particolari architettonici segnalati									resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVIII secolo.																		Edificio in cortina a pianta irregolare con due cortili interni (di cui uno ora coperto a terrazza) e uno sul retro.									Muratura prevalentemente in mattoni, intonacata. Solai in legno.																										
Riformato nel XIX secolo.																		Altezza di quattro piani su strada, di due verso l'interno.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Portali d'ingresso e contorni negozi in pietra artificiale. Quasi tutti i contorni delle finestre in arenaria.																										
Ristrutturazione piano terra per negozi. Cortile a nord coperto all'altezza del 1° piano; cortile sud: sul lato est ballatoio al 1° piano chiuso a veranda e chiusura di un'apertura a piano terra.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Copertura cortile nord in mattonelle di cemento.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		In facciata al piano terra due portali laterali ad arco e tre aperture trabeate centrali. Cortile sud: in asse con l'androne del portale arcuato con decorazioni a bugnato; sullo stesso lato terrazza sovrastante al 2° piano. Sul lato nord vano scale, con gradini in arenaria									PROPOSTE DI RESTAURO : cambiare l'insegna del negozio. Ridimensionare apertura al piano terra. Ripristinare cortile nord.																										
BIBLIOGRAFIA																		ringhiera in ferro battuto a motivi geometrici e pianerottoli in mattonelle.									OSSERVAZIONI									L'edificio è di notevole interesse.																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973																										
NEG.95.34/85.20/133.12/133.4/133.6																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
Scheda bis ▶																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI						
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																				NUMERO SCHEDA						
LOCALITA Moroni										VIA Moroni										N. CIV. 38-40						
REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973										REVISIONATA DA V. Zanella -giugno 1973										VISTA DA						
																										
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9