



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE																		Edificio residenziale									EPOCA									sec. XVII(?) - XX																																			
LOCALITÀ																		Moroni VIA Moroni									N. CIV.									34																																			
CATASTO																		Bergamo f.10-11;mp.915-911									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																			
PROPRIETÀ																		privata									USO ATTUALE									negozio,abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE																		P.R.G. n.a. art.11									piano terreno									1 2									a b c d e									B } 3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2									C = 6																										
																											spazi liberi									1 2																																			
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																												
Probabilmente del XVII secolo i corpi A e B.																		Edificio a pianta rettangolare allungata formato da due corpi di fabbrica con cortile intermedio rettangolare. Corpo A a quattro piani; B a due.									Muratura in mattoni,intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																																												
Secolo XX:aggiunto corpo C.																		Copertura a due falde.									Fronte strada: contorni in arenaria, rivestimento al piano terra in travertino. Cortile in cemento.																																												
Nel 1948 sostituita l'unica apertura a piano terra su strada(ad arco con carraie in arenaria)con quella del negozio e diviso il cortile da quello adiacente(al mp.911a).																		Corpo C alto un piano;copertura piana.									Serramento del negozio in alluminio anodizzato. Copertura del ripostiglio in ondolux.																																												
Murata apertura arcuata nel lato ovest del cortile.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO									:demolire il corpo C,il ripostiglio nel cortile.Modificare il piano terra su strada.Togliere in segna.Riportare vetrina del negozio a filo di strada.																																			
Ripostiglio nel cortile.																		Sul fronte strada al piano terra negozio con grande apertura rettangolare;marcapiano;agli altri piani aperture rettangolari con cornice rettilinea aggettante al 1° piano; al 4° porte -finestre. Comignolo centrale.									OSSERVAZIONI:usa l'androne e il piano scale al n.36(v.scheda 01.1.06.38)																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																											REDATTA DA									G.M.Labaa-maggio 1973																																			
BIBLIOGRAFIA																											REVISIONATA DA									V.Zanella-giugno 1973																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.; aperture e rivestimento a piano terra su strada in contrasto con l'ambiente.									VISTA DA																																												
NEG.120.14/140.32/140.30/140.33																																																																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					

