



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale ed ex uffici																		EPOCA sec. XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 6 4 1								
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 28									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
CATASTO Bergamo f.10-11;mp.918																		USO ATTUALE uffici,abitazione									a b c d e									6								
PROPRIETÀ privata																		COPERTURE									UMIDITÀ																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																										
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2								
																											spazi liberi									1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Corpo A costruito all'inizio del XIX secolo.																		Edificio all'interno rispetto alle									Corpo A: muratura mista. Solai in legno.																	
Sec. XX: costruito a sud corpo di fabbrica a un piano (B).																		cortina su strada, addossato, a pianta quadrangolare.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																	
																		Altezza di tre piani il corpo A; un piano il corpo B.									Corpo B: struttura in cemento armato, murature in mattoni.																	
																		Copertura a due falde (corpo A) e piana (corpo B).									Copertura in cemento con terrazza sovrastante.																	
																											Pavimentazione del cortile in marmo.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Piccolissimo spazio quadrangolare a cielo scoperto, in parte coperto da tettoia.									PROPOSTE DI RESTAURO									Demolizione completa (ricavare cortile o giardino).								
																											OSSERVAZIONI									L'edificio oltre ad occupare l'ex spazio verde della casa alla scheda 01.1.06.40 si addossa agli edifici che si affacciano su tale area.								
BIBLIOGRAFIA																											REDATTA DA									G.M. Labaa-maggio 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REVISIONATA DA									V. Zanella-giugno 1973								
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								

