





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale, grande negozio																		EPOCA sec. XVIII - XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV.									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.921-2283																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio, abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						NUMERO SCHEDA											
																								0 1   1 0 6 4 3											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									a b c d e								
																		spazi liberi									A=3 B=6								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
1790: data in chiave nel portale di ingresso. Sec. XX: occupato tutto il cortile con un corpo di fabbrica a un piano (negozio).																		Edificio in cortina a pianta rettangolare. Altezza di quattro piani. Copertura piana e a due falde. Fronte strada: a piano terra serie di aperture rettangolari (negozi) e portale arcuato d'ingresso. Ai piani superiori finestre rettangolari (più piccole all'ultimo piano), con cornici che si semplificano salendo. Comignolo al centro. Fronte interna: vano scale esterno e ballatoio a sud, al 1° piano finestre con inferriate, al piano superiore un balcone. Gabinetti esterni. Negozio: levato (lucernario). Finestre rettangolari con giro di finestre laterali.									Muratura mista (prevalentemente in mattoni) intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture inarenaria. Balconi in cemento. Tettoie in ondolux. Gradini in pietra. Pianerottoli in mattonelle. Spazio supestrate del cortile in mattonelle di cemento. Corpo negozio: struttura e copertura in c.a. e serramenti in ferro.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CORPO A: negozio occupa interamente l'ex corteo e la sua copertura è usata in parte come terrazza. Stretto e lungo androne con volta a botte.									PROPOSTE DI RESTAURO : demolire interamente il corpo B. Abbattere anche tutti gli elementi aggiunti: balcone, gabinetti esterni, tettoie ecc. Ricostituire la tipologia originale. OSSERVAZIONI: l'edificio costituisce in facciata un'unità con la casa a nord (scheda 01.1.06.44).								
DOCUMENTI ANNESSI																											REDAITTA DA G.M. Labaa-maggio 1973								
NEG. 96.8/96.10/133.29/20.17/133.23/142.11/142.16																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973								
Scheda bis																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																														
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																																																																														
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																				NUMERO SCHEDA																																																																														
LOCALITA Moroni										VIA Moroni										N. CIV.																																																																														
																				0 1 1 0 6 4 3																																																																														
REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973										REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973										VISTA DA																																																																														
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																																																																		
1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																														



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA