




COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																													
DENOMINAZIONE										EPOCA										1 - VALORE ARCHITETTONICO																													
Edificio residenziale										Sec. XV(?) - XVII-XX										a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																													
LOCALITÀ										N. CIV.										NUMERO SCHEDA																													
Moroni VIA Moroni										4-6-8										0 1 1 0 6 4 6																													
CATASTO										USO ATTUALE										2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																													
Bergamo f.11;mp.941-942										privata negozio,abitazione										a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																													
STRUTTURE VERTICALI										STRUTTURE ORIZZONTALI										COPERTURE										UMIDITÀ										GRADO									
PROTEZIONE ESISTENTE										P.R.G. n.a. art.11										piano terreno										1 2																			
PROTEZIONE PROPOSTA										Grado 2 per il vano scale.										resto dell'edificio										1 2																			
																				spazi liberi										1 2																			
																				DESTINAZIONE DI PIANO																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										STRUTTURE E MATERIALI																													
Sec.XV:portico.										Edificio in cortina con portico										Muratura mista(prevalentemente in mattoni)																													
Sec.XVII:corpo fronte strada(A).										antistante a pianta rettangolare.Altezza di 4 piani.Tetto a 1-2 falde										Solai in legno.Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																													
Sec.XX:corpo aggiunto a ovest(B).										e piano (terrazza).Portico a due luci,pilastro centrale e due semipilastri ai lati.Archi a sesto ribassato.Soffitto del portico piano.Marcata bugnatura fino ai davanzali delle finestre del 1° piano.Sotto il portico portale arcuato d'ingresso fra due grandi aperture(negozi)una ad arco ribassato ,l'altra rettangolare(alterata).Ai piani superiori:serie finestre dai contorni che si semplificano salendo(ultimo piano portico stretto e lungo,in fondo più elevato spigoli smussati e fusto monolitico.										Sotto il portico portale arcuato d'ingresso fra due grandi aperture(negozi)una ad arco ribassato ,l'altra rettangolare(alterata).Ai piani superiori:serie finestre dai contorni che si semplificano salendo(ultimo piano portico stretto e lungo,in fondo più elevato spigoli smussati e fusto monolitico.										Corpo aggiunto: struttura in c.a.,muratura in mattoni, copertura piana in mattonelle di cemento Aperture sul fronte strada con contorni in arenaria(tranne negozi).Pilastri del portico,vano scale,androne,pavimento del portico,gradini scale in arenaria. Pianerottoli in cotto. Cortile in c.a.																			
Sistemazione interna alla fine dell'800 e ai primi del '900.										Rifatti intonaci in facciata nel 1972.										Proposte di restauro																													
Rifatti intonaci in facciata nel 1972.										Rifatti intonaci in facciata nel 1972.										Togliere rivestimento(marmo e travertino)attorno ai negozi.Cambiare serramenti-negozi.Riaprire arcata ribassata.Demolire piccole costruzioni nel vano scale. Togliere tettoia nel cortile.																													
PROPRIETARIO ATTUALE										CARATTERISTICHE E CONTESTO										PROPOSTE DI RESTAURO																													
										androne Pilastri del portico squadrati con Notevole vano scale con aperture bugnate su pilastri in pietra,un tempo aperto a ovest.Piccolissimo cortiletto con tettoia in ondolux.																																							
DOCUMENTI ANNESSI										NEG.96.17/96.13/137.33/137.35 Scheda bis										REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																													
																				REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																													
																				VISTA DA																													





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV4-6-8									NUMERO SCHEDA								
REDATA DA G.M.Labaa-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																		VISTA DA									0 1 1 0 6 4 6								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	