

COMUNE DI BERGAMO INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			MONUMENTI
DENOMINAZIONE Edificio residenziale LOCALITA MOroni VIA S.Laz CATASTO Bergamo f.10-11;mp.937 PROPRIETA DIVATA USO ATTUALE S STRUTTURE ORIZZONTALI PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 PROTEZIONE PROPOSTA	zaro sec.XIX zaro n.civ. utoparcheggio,abitazione coperture umidità	1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo e) mediocre d) buono e) critino 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) rentauro integrale e) restauro interno o esterno d) restauri paraiali e) ottime condizioni piano terreno resto dell'edificio spazi liberi DESTINAZIONE DI PIANO	NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 6 5
Edificio del XIX secolo.	Edificio interno, addossato, a pianta rettangolare. Altezza di tre piani più sottotetto. Copertura a una falda. Ballatoio a est(, aperture rettango-lari(finestrini nel sottotetto):	STRUTTURE E MATERIALI Turatura quasi interamente in mattoni Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto i coppi. Ballatoi in cemento. Serramenti in legno. Colonnine in ferro al piano terra. Fronte est intonacata.	
PROPRIETARIO ATTUALE BIBLIOGRAFIA	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO I due piani superiori sono sostenuti da colonnine binate in ferro che lasciano sgombro il piano terra(autoparcheggio)(v.scheda n.01.1.06.50	PROPOSTE DI RESTAURO Si propone la demolizione dell'edific)perchè si addossa alla casa a logge e occupa interamente l'ex cortile (v.sc da 01.1.06.50).	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 142.22/142.3	negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.	REDATTA DA G.M.Labaa-m REVISIONATA DA V.Zanella4g	



