



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XVIII(?) - XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA Moroni VIA S.Lazzaro									N. CIV.6A-8-8A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.10-11;mp.936-937																		2 - NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA privata									USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA			GRADO														
												a b c d e														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11									piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
									spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio probabilmente del XVIII secolo.									Edificio in cortina alto quattro piani.Pianta rettangolare.Tetto a tre falde.									Muratura mista e struttura in c.a. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
Trasformato interamente il fronte interno.(inglobando i ballatoi).									Fronte strada:largo portale arcuato d'ingresso.									Fronti intonacate.								
									Fronte interna:grandi aperture dalle dimensioni eterogenee.									Portale e alcuni contorni su strada in arenaria.								
									Vano scala con pianerottolo e parete ovest ricurva.									Fronte interna: serramenti in ferro e alluminio.								
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Pavimento androne in mattoni con carraie in arenaria.								
PROPRIETARIO ATTUALE									Androne dal soffitto piano con archi trasversali.									PROPOSTE DI RESTAURO								
									Pavimento con carraie.																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDAITTA DA G.M.Labaa-maggio 1973								
NEG.140.19/140.24																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
																		VISTA DA								

