

COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XIX-XX

LOCALITÀ: Moroni — VIA: S.Lazzaro — N. CIV.

CATASTO: Bergamo f.10-11;mp.936

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA:

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 6 5 3

GRADO: a b c d e — 6

piano terreno 1 2
resto dell'edificio 1 2
spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO:

DATI CRONOLOGICI:
Edificio del sec.XIX.
Nel sec.XX costruzione della terrazza sulla copertura e ricostruzione e ampliamento in c.a. del ballatoio a nord.

DATI TIPOLOGICI:
Edificio interno,addossato,con pianta a L.
Altezza di due piani con terrazza sulla copertura.Un ballatoio.
Aperture sul lato ovest di dimensioni eterogenee.
Gabinetto esterno in fondo al ballatoio e costruzione in muratura sulla terrazza.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO:
Cortile a pianta irregolare acciottolato.

STRUTTURE E MATERIALI:
Muratura mista(prevalentemente in cemento) intonacata.
Solaio con voltine in mattoni su putrelle di ferro.
Copertura in cemento.

PROPRIETARIO ATTUALE:

BIBLIOGRAFIA:

DOCUMENTI ANNESSI:
NEG.140.23/120.25

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

PROPOSTE DI RESTAURO:
Se ne propone la demolizione totale per ridare la configurazione originale al cortile e alle case che vi si affacciano.

REDATTA DA: G.M.Labaa-maggio 1973
REVISIONATA DA: V.Zanella-giugno 1973
VISTA DA:


Piazza Pontida
Via Broseta
Via S. Lazzaro
Via S. Bernardino
Moroni
SCHEDA 01.1.06.53 SCALA 1:1000