



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <u>Rustico</u>																		EPOCA <u>sec.XVI(?)</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Moroni</u> VIA <u>S.Lazzaro</u>																		N. CIV. <u>8</u>																		0 1 1 0 6 5 4								
CATASTO <u>Bergamo f.10-11;mp.936-937</u>																		USO ATTUALE <u>magazzino</u>																		GRADO								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						a b c d e																				
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>																		piano terreno																		1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio																		1 2								
																		spazi liberi																		1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																		3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
<u>Probabilmente del XVI secolo.</u>																		<u>Edificio interno, addossato, a pianta rettangolare. Altezza di tre piani, corpo più basso a ovest. Tetto a una falda. Scala esterna per il piano superiore. Aperture con dimensioni diverse con inferriate.</u>																		<u>Muratura quasi interamente in mattoni. Tetto e solai in legno, manto in coppi. Tracce di intonaco.</u>								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																		<u>Vani al piano terra dalle interessanti volte a crociera. Struttura in legno e mattoni a vista ai piani superiori. Lamiera festonata sottogronda a est. Stretto passaggio acciottolato a nord (resto del cortile) con scala esterna.</u>																		<u>Restauro integrale nel rispetto dei materiali originari.</u>								
BIBLIOGRAFIA																		DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI								
																		<u>negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.</u>																		<u>Storicamente è forse il rustico della casa a loggia (v. scheda 01.1.06.50).</u>								
<u>NEG.120.22/142.19/140.22/142.23</u>																		REDATTA DA <u>G.M. Labaa-maggio 1973</u>																		REVISIONATA DA <u>V. Zanella-giugno 1973</u>								
																		VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

