



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XIX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA <u>0110655</u>								
LOCALITA <u>Moroni</u> VIA <u>S.Lazzaro</u>																		N. CIV. <u>8</u>																										
CATASTO <u>Bergamo f.10;mp.936</u>																																												
PROPRIETA <u>privata</u> USO ATTUALE <u>abitazione</u>																																												
STRUTTURE VERTICALI ☐						STRUTTURE ORIZZONTALI ☐						COPERTURE ☐						UMIDITA ☐						GRADO <u>3</u>																				
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>																																												
PROTEZIONE PROPOSTA <u>Vano scala del corpo B</u>																																												
DESTINAZIONE DI PIANO																																												
DATI CRONOLOGICI <u>Sistemazione ottocentesca di un edificio probabilmente precedente; più antico il corpo B.</u>																		DATI TIPOLOGICI <u>Edificio interno rispetto alla cortina su strada, addossato, costituito da due corpi di fabbrica formati a pianta a L.</u> <u>Corpo A: tre piani con due ordini di ballatoi. Corpo B: quattro piani con vano scale esterno.</u> <u>Copertura a due falde.</u> <u>Aperture eterogenee.</u>									STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista (prevalentemente in mattoni) intonacata.</u> <u>Solai in legno.</u> <u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi.</u> <u>Ballatoi, scala e contorno delle aperture in legno.</u> <u>Ringhiera in ferro.</u> <u>Cortile acciottolato.</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <u>Vano scala (in legno) esterno.</u> <u>Ballatoi in legno con pavimento in mattoni e bella ringhiera in ferro ottocentesca.</u> <u>Cortile a pianta irregolare, acciottolato.</u>									PROPOSTE DI RESTAURO																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI <u>Usa il vano scala della casa a nord-ovest (scheda 01.1.06.52).</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI <u>NEG.120.24/120.26</u>																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDAITTA DA <u>G.M.Labaa-maggio 1973</u> REVISIONATA DA <u>V.Zanella-giugno 1973</u> VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

