





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV-XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA S.Lazzaro																		N. CIV.12									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																		d 1 1 0 6 5 8																	
CATASTO Bergamo f.10;mp.2282 B/C																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																			
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE garage,magazzino,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																		GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno																		1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio																		1 2																	
Vincolo Soprintendenza																											spazi liberi																		1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Sec.XV.																		Edificio interno,addossato,con pian-									Muratura in mattoni,intonacata.																																			
Seconda metà XIX secolo corpo sud-																		ta a L.Altezza di due piani più									Colonne,scala(fino alla loggia),plane																																			
est(B).																		sottotetto.Tetto a due falde.Fron-									logge in arenaria.																																			
Sec.XX chiusura del portico e di																		te nord a piano terra,portico a 3									Tetto con orditura in legno e manto in																																			
una arcata a loggia.																		arcate su colonne.Al 1° piano log-									coppi.Solai in legno.																																			
Trasformazione loggia e interni ap-																		gia arcuata su quattro colonnine.									Pavimentazione del portico in lastre in-																																			
partamenti al 1° piano.																		Sottotetto:loggia trabeata a tre									regolari di porfido.Loggia al 1° piano																																			
Aggiunta tettoia in cortile.																		luci su tozze colonnine.Lato est:									in mattonelle;seconda loggia,sottotet-																																			
Alterazione di alcune aperture.																		to abitabile.Al 1° piano due aper-									to e ultimo appartamento in cotto.																																			
																		ture arcuate.Al 2° e 3° piano fi-									Soffittatura loggia con perlinatura in																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		nestre rettangolari.									legno lucidato.Cortile in cemento e tet-																																			
																		CARATTERISTICHE E CONTESTO:a ovest									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
																		il portale arcuato di ingresso im-									toia in eterni-																																			
																		mette immette nel portico coperto									Riaprire il portico e la loggia.Demoli-																																			
BIBLIOGRAFIA																		a volte a crociera,in fondo scala									re tettoia.Rivedere dimensioni apertu-																																			
																		in pietra per la loggia superiore.									ture alterate al piano terra.Ripristi-																																			
																		Stemma in legno sopra gli archi del									nare primitiva pavimentazione in cor-																																			
																		portico.Sopra il portale d'ingres-									tile e nel portico.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		so tracce di decorazione pittorica																																												
NEG.14035/142.34/142.30/142.36/																		Cortile ingombro da tettoia a ovest									REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																																			
142.35/ Scheda bis																		Alto muro a sud.									REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																																			
																											VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Moroni																		VIA S.Lazzaro																		N. CIV. 12								
REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										