**COMUNE DI BERGAMO** — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XVII

LOCALITÀ: Moroni — VIA: S.Lazzaro — N. CIV.: 14-16A

CATASTO: Bergamo f.10;mp.904-298

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 6 6 0

GRADO: 3

| | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| piano terreno | 1/2 | | | | |
| resto dell'edificio | 1/2 | | | | |
| spazi liberi | 1/2 | | | | |

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Probabilmente del XVII secolo.
Posteriori le aperture rettangolari ai lati dell'ingresso.
Edificato di recente corpo di fabbrica su una parte del cortile, a due piani terminante con terrazza parzialmente coperta con tettoia.
Sulla terrazza piccola costruzione con copertura piana.
Restauro recente.

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina a pianta irregolare.
Altezza di quattro piani.
Tetto a due falde.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista, intonacata.
Solai in legno.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.
Scale in ferro e c.a.
Pianerottoli ballatoi in mattonelle.
Portale e alcuni contorni in arenaria
Altri contorni in pietra artificiale.
Saracinesche ai lati dell'ingresso.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Piccolo portale d'ingresso arcuato
All'interno scala aperta con pianerottoli-ballatoi sul lato sud.
Il piccolo cortile originario è totalmente occupato da costruzione recente.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

Variare luci e serramento delle aperture a piano terra su strada .

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.94.19/141.7a/141.6a

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA: G.M.Labaa-maggio 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella-giugno 1973

VISTA DA

S. Lazzaro
Via
Vicolo S. Lazzaro
G. Battista Moroni
Via
SCHEDA 01.1.06.60 SCALA 1:1000
0
20
40
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA