




1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Casa Terzi												EPOCA sec.XV-XVI						1 - VALORE ARCHITETTONICO																	
LOCALITÀ Moroni VIA S.Lazzaro												N. CIV.22						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																	
CATASTO Bergamo f.10; Mp.855																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata												USO ATTUALE abitazione						a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ									GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11-52.Vincolo Soprintendenza del 28/3/1967												piano terreno			1/2			2																	
PROTEZIONE PROPOSTA												resto dell'edificio			1/2			2																	
												spazi liberi			1/2			2																	
												DESTINAZIONE DI PIANO																							
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI																	
Sec.XV-XVI.												Edificio in cortina:palazzo con						Muratura mista,intonacata(meno fronte																	
All'inizio del secolo(1908-9)lavori												pianta a U.Tre piani.Tetto a padiglione.						strada).Solai in legno.Tetto con orditura																	
generalmente di riadattamento:chiusura del												a tre arcate su alte colonne.Volte a						in legno e manto in garsigliesi.																	
portico e della loggia sovrastante												a crociera.1° piano alta cornice						Cortile e androne in mattonelle di ce-																	
con serramenti in ferro.Decorazioni												con loggiato ad archi su colonne;						mento.Colonne e cornice in arenaria.																	
pittoriche.Grande apertura ad arco												2° piano loggiato trabeato aperto						Balcone con contorni in legno e piccolo																	
chiusa e sostituita da finestra sul												su pilastri quadrati.						chiotto in ferro.																	
lato ovest del cortile.Chiusa un'aper-												CARATTERISTICHE E CONTESTO:																							
tura sul lato nord che metteva il pa-												Tracce di aperture murarie precedenti su strada.						Ampio portale d'ingresso																	
lazzo in comunicazione diretta con la												Androne con volte a crociera decorato						a motivi geometrici e cancello in																	
chiesa.Rifatto il tetto nel 1970 con												ferro.Portico con riquadri a rosette nel						sottarco e decorazioni in cotto.																	
PROPRIETARIO ATTUALE lieve sopralzo.												Sale affrescate dal Fasciotti nel						corpo centrale.Un notevole camino rina-																	
												scimentale proveniente da palazzo						PROPOSTE RESTAURO: sostituzione pavimen-																	
BIBLIOGRAFIA												ta.Balcone a nord-ovest di gusto						tazione androne e cortile.Rifare intona-																	
												liberty.Giardino con alberi d'alto						ci.																	
DOCUMENTI ANNESSI												fusto separato dal cortile da bas-						OSSERVAZIONI: resto dell'ospedale di S.																	
NEG.94.20/97.18/97.20/97.23/97.28/												so muricciolo e dalla strada da un						Lazzaro(?).Il giardino corrispondeva al																	
97.31/141.11a/97.24/141.13a												alto muro di cinta.Sul fondo il ru-						cimitero.																	
Scheda bis												sticcio (scheda C1.1.06.64)						REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																	
																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																	
																		VISTA DA																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Casa Terzi																		LOCALITÀ Moroni																		VIA S. Lazzaro									N. CIV. 22									NUMERO SCHEDA								
REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973									VISTA DA									0110663																										
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

