



1									2									3								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE									Rustico di casa Terzi									EPOCA sec. XVII-XIX								
LOCALITÀ									Moroni VIA S.Lazzaro									N. CIV. 24								
CATASTO									Bergamo f.10;mp.2504									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
PROPRIETÀ									privata									USO ATTUALE abitazione								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			2 - NECESSITÀ DI RESTAURO														
PROTEZIONE ESISTENTE									P.R.G. n.a. art.11-52									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
PROTEZIONE PROPOSTA																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
																		GRADO								
																		a b c d e								
																		3								
																		piano terreno								
																		resto dell'edificio								
																		spazi liberi								
																		DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVII secolo.									Edificio d'angolo in testata di cortina.									Muratura in mattoni,intonacata.								
Create aperture rettangolari sul fronte nord.									Pianta rettangolare.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
									Altezza di due piani.									Zoccolatura in intonaco rustico.								
									Tetto a padiglione.									Contorni in arenaria.								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
									Spigolo d'angolo di vecchie pietre Portale con alta architrave sul fronte ovest.Sul fronte nord grande apertura ad arco ribassato e altre rettangolari.Loculi interni con volte a crociera.Ai lati del portale d'ingresso piccoli paracarri in pietra.Il fronte nord costituisce la fondale del giardino di palazzo Terzi.									Rifare intonaco.								
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI								
																		Riservare ai pedoni il vicolo S.Lazzaro.								
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973								
NEG.141.17a/141.15a/97.16/99.36																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
																		VISTA DA								