COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XIX

LOCALITÀ: Moroni — VIA: S.Lazzaro(vicolo) — N. CIV.: 5

CATASTO: Bergamo f.10;mp.846b

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA:

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 6 6 7

GRADO: 3

	a	b	c	d	e
piano terreno	1	2			
resto dell'edificio	1	2			
spazi liberi	1	2			

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Costruzione della seconda metà del secolo XIX.

DATI TIPOLOGICI

Edificio a inizio di cortina a pianta rettangolare.Altezza di tre piani.Tetto a due falde.
Fronte strada:portale d'ingresso rettangolare con inferriate al piano terreno .Zoccolatura.
Fronte est:al 1° piano grande apertura rettangolare.Al 2° e 3° piano balcone con porta -finestra.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Piccolo spazio libero rettangolare separato dalla strada da alto muro e cancello.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista.Tetto con orditura in legno e manto in coppi.Zoccolatura e intonaco rustico.Contorni delle aperture in pietra artificiale.
Balconi in cemento.
Ringhiere e cancello in ferro.
Spazio libero pavimentato in cemento.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

Sistemazione a verde dello spazio libero.

OSSERVAZIONI

Riservare il vicolo ai pedoni.

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.125.25/125.27

negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.

REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973

REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973

VISTA DA


Via S. Lazzaro
Via G. Battista Moroni
Vicolo Lazzaro
SCALA 1:1000
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA