



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX-XX																		1. VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Moroni VIA S. Lazzaro 26-26B; vicolo S. Lazzaro n. 7																																				a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 6 6 8																	
CATASTO Bergamo f. 10; mp. 842																																				2. NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE garage, laboratorio, abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																		COPERTURE									UMIDITA									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																																				piano terreno									A=3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio									B=5																	
																																				spazi liberi																										
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
Corpi sulla via e su vicolo S. Lazzaro degli ultimi anni del XIX secolo.																		Edificio ad angolo fra strade a pianta irregolare con cortile interno quadrato. Altezza di tre piani più sottotetto corpo A; uno-due piani corpo B. Tetto a padiglione piano (terrazza). Fronte via S. Lazzaro: a piano terra tre arcature ad arco ribassato (una ingresso al vano scale) e grande portale d'ingresso al cortile (arco ribassato). Fronte vicolo S. Lazzaro: a piano terra serie continua di grandi arcature cieche (alternate ad arcature parzialmente aperte a finestra con inferriata).																		Muratura mista, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi e marsigliesi. Intonaco rustico su strada, civile nel cortile. Contorni in arenaria. Ballatoi con piana e mensole in pietra. Androne e cortile in cemento. Serramenti garages in cartone.																										
Corpi interni prima e dopo il 1945.																																																														
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																										
																																				Demolire gabinetto esterno.																										
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA G.M. Labaa-maggio 1973																										
NEG. 122.5/122.6/125.35/122.3/122.2/125.37/125.36																																				REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
Scheda bis																																				VISTA DA																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		VIA S.Lazzaro 26-26B;vicolo S.Lazzaro																		N. CIV. 7									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni																																													0 1 1 0 6 6 8																	
REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																		VISTA DA																										
																																																														
																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												