




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>									EPOCA <u>sec.XVIII</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <u>Moroni</u> VIA <u>S.Lazzaro</u>									N. CIV. <u>26D-C;28</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <u>Bergamo f.10;mp.841A-2815</u>									PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>									NUMERO SCHEDA								
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>abitazione</u>									PROTEZIONE PROPOSTA <u>Vincolo Soprintendenza</u>									0   1   1   0   6   6   9								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			2 - NECESSITÀ DI RESTAURO														
												a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni														
GRADO												a			b			c			d			e		
piano terreno												1			2			1			2			A=2		
resto dell'edificio												1			2			1			2			B=5		
spazi liberi												1			2			1			2					
DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVIII secolo. Portico in parte murato. Loggia del 2° piano in parte chiusa a veranda. Aggiunto posteriormente il corpo B.									Edificio da testata in cortina a pianta originariamente quadrangolare. Altezza di quattro piani con due sopraelevazioni agli spigoli del fronte sud a mo' di torrette, coperti a due falde. Copertura dell'edificio a padiglione. Parte terminale del corpo B a un piano. CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Grande portale ad arco d'ingresso. Portico a due ordini di logge a tre luci ad archi ribassati tra lesene. Vano scale con aperture ad arco binate e colonne intermedie verso i loggiati. Ballatoio al 1° piano sul lato nord. Piccolo orto a sud. negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									Muratura mista, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e mantice in coppi. Fronti intonacati. Portale e alcuni contorni in arenaria. Alta zoccolatura in intonaco rustico. Scale con gradini in arenaria. Portico e pianerottoli in cemento. Su strada apertura a piano terra con saracinesca.								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
									Grande portale ad arco d'ingresso. Portico a due ordini di logge a tre luci ad archi ribassati tra lesene. Vano scale con aperture ad arco binate e colonne intermedie verso i loggiati. Ballatoio al 1° piano sul lato nord. Piccolo orto a sud.									Liberare portico e loggiato del 2° piano. Stingere le colonne di arenaria dipinte nel vano scale. Demolire baracche nell'orto a sud. Rivedere aperture con saracinesca al piano terra.								
BIBLIOGRAFIA									DOCUMENTI ANNESSI									REDATTA DA								
									NEG. 144.20a/122.7/99.28/120.33 122.10 Scheda bis									G.M.Labaa-maggio 1973								
																		REVISIONATA DA								
																		V. Zanella-giugno 1973								
																		VISTA DA								





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI													
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																				NUMERO SCHEDA													
LOCALITÀ Moroni										VIA S.Lazzaro				N. CIV.26D-C;28						0110669													
REDATTA DA G.M.Labaa-maggio 1973										REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973										VISTA DA													
																																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9							