



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE Edificio commerciale																		EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Moroni VIA Previtati																		N. CIV. 20-20A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 0 5																	
CATASTO Boccaleone f.25; mp. 3671-1085																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozio									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITA <input type="checkbox"/>									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2 1 2 1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									6																	
																											spazi liberi																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito intorno al 1940.																		Edificio in testata di cortina a pianta rettangolare. Altezza di un piano. Tetto a due falde convergenti verso l'interno.									Muratura in mattoni, intonacata. Copertura in eternit.																										
Piccolo sopralzo.																		Sul fronte strada due grandi aperture rettangolari.									Contorni delle aperture in lastre di marmo.																										
																											Saracinesche.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																											PROPOSTE DI RESTAURO									Demolizione totale dell'edificio per mettere in evidenza i resti delle murature (creare spazio verde pubblico).																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI									co).																	
																											L'edificio sorge sulla roggia colleone sca e sull'area di rispetto della cerchia urbana.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																										
NEG. 149.24 / 149.23																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

