



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Ex filanda Antonio Giambarini</u>												EPOCA <u>sec. XIX-XX</u>						1 - VALORE ARCHITETTONICO						NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ <u>Moroni via Previtali, 22; via S. Bernardino</u>												N. CIV. <u>55-59</u>						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo						0 1 1 0 7 0 6											
CATASTO <u>Bergamo f. 13-14; mp. 2821-2922-2974--Boccaleone f. 15; mp. 2939-3671</u>												USO ATTUALE <u>officine, autorimesse, abitazione/71-4807</u>						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni						GRADO											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			piano terreno						1 2																	
												resto dell'edificio						1 2																	
												spazi liberi						1 2																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11</u>																		DESTINAZIONE DI PIANO						3											
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI																	
Corpi A,B,C,D,E costruiti intorno al 1836. Corpo C con aggiunte intorno al 1940. Corpo B: fronte nord: allargate aperture a piano terra. Corpo A: fronte est: murate alcune aperture a piano terra. Corpo D: al 1° piano, fronte sud, murate le finestre. Corpo E: fronte sud: modificata un'apertura a piano terra e aperto piccolo ingresso ai piani superiori. Al 1° piano alterate le aperture e costruito lungo balcone. Fronte nord: murate le aperture a piano terra, nella parte inferiore finestroni al 1° piano.												Serie di edifici interni addossati ad altri edifici e alle muraine. Cinque corpi di fabbrica. Corpo A: tre piani, tetto a due falde; a piano terra, lato ovest, serie di larghe aperture arcuate (in gran parte alterate). Al 1° piano serie continua di strette e alte finestre rettangolari. Lato est: serie continua di finestre binate archiscute (neogotiche). Corpo B: due piani, tetto a due falde. Fronte nord: a piano terra serie di piccole aperture arcuate. Al 1° piano serie continua di bifore arcuate. Corpo C: uno-due piani; tetto a falde; una terrazza verso ovest al 1° piano. Corpo D: due piani; tetto a falde. A piano terra (ex portico) vasti locali con grandi aperture rettangolari e rientranza. Al 1° piano serie di finestre rettangolari.						Murature in mattoni, intonacate. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi (anche in eternit). Finestre con corni in mattoni a vista (solo le neogotiche). Corpi B e C: bassa zoccolatura in cemento, in parte rivestito in legno. Corpo C: ciminiera in mattoni; Corpo E: balcone in c.a. Al 1° piano finestre con tapparelle. Cortile a ovest asfaltato; a est ghiaia con tracce in acciottolato.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
BIBLIOGRAFIA																		Demolire parti aggiunte nel corpo C. Demolire tettoia e togliere serramenti dove si alle aperture a piano terra nei corpi A e B. Ricomporre arcatura nel corpo A. Corpo E: demolire balcone e togliere tapparelle. Ricomporre aperture al 1° piano. Ripristinare manto in coppi.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																	
NEG. 149.15/149.11/149.12 149.20/149.4/149.16/149.17/149.18/ 149.19 Scheda bis per testo e foto. ▶																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																	
																		VISTA DA																	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI						MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Ex filanda Antonio Giambarini																								NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ Moreni via Previtali, 22 via S. Bernardino																		N. CIV. 55-59						0110706					
REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973						VISTA DA					
<p><u>DATI TIPOLOGICI</u> Sul fronte sud ciminiera a sezione quadrata (alta 15 m.c.). Corpo E: due piani più sottotetto. Tetto a due falde. Fronti sud e nord con finestroni ad arco ribassato (piccole nel sottotetto) con inferrate.</p> <p><u>CARATTERISTICHE E CONTESTO</u> Ampio piazzale a nord di forma quadrangolare comunicante con la via sotto cui scorre l'Oriolo Grasso che alimentava l'ofificio. A sud grande cortile rettangolare.</p> <p><u>PROPOSTE DI RESTAURO</u> Togliere insegne luminose. Mettere in evidenza tracce delle muraine. Riacciottolare piazzale e cortile.</p> <p><u>OSSERVAZIONI</u> I corpi B,C,D, sono addossati al tracciato delle muraine o le incorporano. Sotto l'area a sud-ovest scorre la roggia colleonesca. Interessante esmpio di filanda ottocentesca.</p>																													
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

