COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Autorimessa — EPOCA sec.XX dopo '45

LOCALITÀ Moroni — VIA Previtali — N. CIV. 22

CATASTO Bergamo f. 13-14; mp. 2821

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE autorimessa, officina

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

	a	b	c	d	e
piano terreno 1/2		■			■
resto dell'edificio 1/2					
spazi liberi 1/2					

NUMERO SCHEDA 01 10 7 07

GRADO 6

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI
Costruito nel XX secolo dopo il 1945.

DATI TIPOLOGICI
Edificio interno, addossato ad altri edifici. Pianta irregolare. Grande capannone (alto 10 m.) formato da tre campate con copertura a volte paraboliche e in piccola parte (a nord e a ovest) piana. All'interno grande locale unico suddiviso da due file di pilastri. Fronte sud chiuso da porte scorrevoli.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

STRUTTURE E MATERIALI
Strutture in c.a.
Copertura in eternit.
Serramenti in ferroe vetro.

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI
NEG. 149.21 / 150.3

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

PROPOSTE DI RESTAURO
L'edificio per mole, elementi, destinazione è in contrasto con le caratteristiche del borgo; se ne consiglia quindi la demolizione.

OSSERVAZIONI

REDATTA DA G.M. Labaa-giugnò 1973

REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973

VISTA DA


Via Previtali
Via S. Bernardino
SCHEDA 01.1.07.07
SCALA 1:1000
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA