




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE <u>Edificio industriale e commerciale</u>																		EPOCA <u>sec.XX prima '45</u>																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITA' <u>Moroni</u> VIA <u>Previtali</u>																		N. CIV. <u>24-28A</u>																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 0 8																										
CATASTO <u>Bergamo f.13; mp. 2888 - - Boccaleone f.15; mp.71</u>																																				2 - NECESSITA' DI RESTAURO																																			
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>officina e abitazione</u>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																										
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																		COPERTURE									UMIDITA'									a b c d e																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11</u>																																				piano terreno									1 2																										
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio									1 2																										
																																				spazi liberi									1 2																										
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																			
Costruito intorno al 1940																		Edificio isolato formato da due corpi di fabbrica accostati con pianta a L. Corpo A su strada: due piani, tetto a due falde; piano terra interamente occupato da officina con tre grandi aperture rettangolari. Al 1° piano finestre quadrate; piccole finestre rettangolari sugli altri lati. Abbaino sul retro. Corpo B: formato da due padiglioni industriali con tetto a due falde, a un piano. All'interno locale unico uso officina con finestroni rettangolari sul lato ovest. Finestroni più piccoli sul lato est intervallati da pilastri sporgenti.																		Corpo A: struttura in c.a. e muri di tamponamento in mattoni. Solai in c.a. e laterizio. Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi. Contorni delle aperture in cemento. Finestre con tapparelle. Fronti intonacati.																		A=6									B=5								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		Corpo B: murature in prisme. Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi. Spazio libero: ghiaia e in parte cemento																																			
																		A nord e a ovest spazio libero delimitato da muro di cinta con cancello. Una grande tettoia verso il lato nord.																		Tettoia in ondolux. Muro di cinta in prisme.																																			
BIBLIOGRAFIA																																				PROPOSTE DI RESTAURO									Demolire corpo A. Riporre in vista il tracciato delle muraine (fondamenta). Sistemare a verde pubblico l'area di risulta.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		OSSERVAZIONI									L'edificio sorge sul tracciato delle muraine e sulla roggia colleonesca.																										
NEG. 151.11a/151.12a/151.13a/149.30																																				REDATTA DA <u>G.M. Labaa-giugno 1973</u>																																			
Scheda bis																																				REVISIONATA DA <u>V. Zanella-giugno 1973</u>																																			
																																				VISTA DA																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale e industriale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' Moroni																		VIA Previtali																		N. CIV. 24-28A								
REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica.																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										